

サービスニュース
(川崎油圧甲板機械)
KAWASAKI DECK MACHINERY SERVICE NEWS

発行日：2024/4/22
書類番号：NO-24-009

件名： 電子リモコン（電子マロール）部品の交換・置換推奨

当社製油圧甲板機械向け電子リモコン（電子マロール）をご使用いただいているお客様へご案内いたします。

1. 就航後 10 年以上経過船の部品交換

就航後 10 年以上が経過した船につきまして、以下の通り交換推奨部品を選定いたしました。

作動不良により係船作業に支障を来す恐れがありますので、ドック時に以下の部品交換をご検討ください。

表 1 交換推奨部品

交換推奨部品	選定理由・不具合例
ポータブル発信器	シール部品の経年劣化による海水侵入 海水侵入・内部部品の経年劣化等による内部部品の破損・作動不良
アクチュエータユニット	シール部品の経年劣化による海水侵入 海水侵入・内部部品の経年劣化等による内部部品の破損・作動不良
中継ボックス	シール部品の経年劣化による海水侵入 海水侵入・内部部品の経年劣化等による内部部品の破損・作動不良
リレー（リレーボックス内）	電子部品の経年劣化による作動不良
基板（制御増幅器内）	電子部品の経年劣化による作動不良

2. 旧型の発信機・制御増幅器の置換推奨

以下の発信器及び制御増幅器につきましては、既に生産を終了しており、故障した場合に修理及び部品交換ができません。このため現行品への置換を推奨いたします。

表 2 置換推奨リスト

生産終了部品	納入時期	置換推奨部品（現行品）	付帯工事
卓上発信器 （スタンド型）	2000 年ごろまで	ポータブル発信器	・制御増幅器・中継ボックス・収納ボックスの同時交換・設置 ・配線作業（造船所所掌）
制御増幅器 （旧型式）	2007 年ごろまで	制御増幅器 （現行型式）	・配線作業（造船所所掌）


各機器の外観につきましては別紙をご参照ください。

各部品の納期については都度確認となります。詳細は担当の営業代理店までお問い合わせいただくようお願いいたします。


川崎重工業株式会社
精密機械・ロボットカンパニー 精密機械ディビジョン
サービス部
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
PRECISION MACHINERY BUSINESS DEVISION
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

ポータブル発信器


PT-10N-WP-300




PT-21N-WP-300




PT-31N-WP-300




PT-41N-WP-300




PT-31N-WPSW-300






PT-41N-WPSW-300




卓上発信器 (生産終了)




アクチュエータユニット




CB-201-**




CB-301-** (生産終了)




CB-202-**




CB-302-** (生産終了)




CB-203-**



CB-303-** (生産終了)



CB-204-**



CB-304-** (生産終了)

